Foto 9 - Rilievo fotografico dello stato attuale della Via di Lizza nel tratto che non potrà essere recuperato perché invaso dal detrito di scarico del ravaneto (Punto di ripresa data strada di fronte a cava Bacolaio data 30/11/2020)

Foto 8 - Rilievo fotografico dello stato attuale della Via di Lizza nel tratto che non potrà essere recuperato perché invaso dal detrito di scarico del ravaneto (Punto di ripresa nella parte alta del tracciato data 30/11/2020)

Foto 7 - Rilievo fotografico dello stato attuale della Via di Lizza nel tratto che non potrà essere recuperato perché invaso dal detrito di scarico del ravaneto (Punto di ripresa nella parte alta del tracciato data 30/11/2020)

Foto 6 - Rilievo fotografico dello stato attuale della Via di Lizza nel tratto che non potrà essere recuperato perché invaso dal detrito di scarico del ravaneto (Punto di ripresa nella parte alta del tracciato data 30/11/2020)

Foto 5 - Rilievo fotografico dello stato attuale della Via di Lizza nel tratto oggetto di recupero (Intervento di recupero comporterà la risistemazione del tracciato e il taglio della vegetazione arborea e arbustiva che ne invade il sedime (foto scattata lungo il tracciato data 30/11/2020).

Foto 4 - Rilievo fotografico dello stato attuale della Via di Lizza nel tratto oggetto di recupero (Intervento di recupero comporterà la risistemazione del tracciato e il taglio della vegetazione arborea e arbustiva che ne invade il sedime (foto scattata lungo il tracciato data 30/11/2020).

Foto 3 - Rilievo fotografico dello stato attuale della Via di Lizza nel tratto oggetto di recupero (Intervento di recupero comporterà la risistemazione del tracciato e il taglio della vegetazione arborea e arbustiva che ne invade il sedime (foto scattata lungo il tracciato data 30/11/2020).



Foto 2 - Rilievo fotografico dello stato attuale della Via di Lizza nel tratto oggetto di recupero (Intervento di recupero comporterà la risistemazione del tracciato e il taglio della vegetazione arborea e arbustiva che ne invade il sedime (foto scattata lungo il tracciato data 30/11/2020).

Foto 1 - Rilievo fotografico dello stato attuale della Via di Lizza nel tratto oggetto di recupero (Intervento di recupero comporterà la risistemazione del tracciato e il taglio della vegetazione arborea e arbustiva che ne invade il sedime (foto scattata lungo il tracciato data 30/11/2020).

Tratto di via di Lizza oggetto di interventi di ripristino

Tratto di via di Lizza parzialmente danneggiato da operazioni di scarico del detrito oggetto di interventi di ripristino.

Tratto di via di Lizza fortemente danneggiato da operazioni di scarico del detrito e non più recuperabile.

Vecchio sentiero CAI oggetto di interventi di ripristino per recuperarne la percorribilità come sentiero attrezzato per escursionisti esperti e attrezzati. Il sentiero verra' dotato di opportuna segnaletica.

Tratti di sentiero CAI oggetto di interventi di messa in sicurezza attraverso interventi di disgaggio e installazione di cavo metallico su roccia. Il sentiero verrà dotato di opportuna sengaletica.

Foto 10 - Rilievo fotografico del tratto iniziale del sentiero oggetto di recupero (Intervento di recupero comporterà la risistemazione del tracciato attraverso la risistemazione del materiale presente in loco (data di scatto del 30/11/2020)



Foto 16 - Rilievo fotografico dello stato attuale del sentiero oggetto di recupero (Intervento di recupero comporterà la risistemazione del materiale presente in loco, il disgaggio del versante e l'installazione di cavo metallico (data di scatto del 30/11/2020)

Foto 15 - Rilievo fotografico dello stato attuale del sentiero oggetto di recupero (Intervento di recupero comporterà la risistemazione del materiale presente in loco (data di scatto del 30/11/2020)



Foto 14 - Rilievo fotografico del sentiero oggetto di recupero (Ha comporterà la risistemazione del tracciato attraverso la risistemazione del materiale presente in loco (data di scatto del 30/11/2020)



Foto 13 - Rilievo fotografico dello stato attuale del sentiero oggetto di recupero (Intervento di recupero comporterà la risistemazione del materiale presente in loco e l'installazione di cavo metallico (data di scatto del 30/11/2020)



Foto 12 - Rilievo fotografico dello stato attuale del sentiero oggetto di recupero (Intervento di recupero comporterà la risistemazione del materiale presente in loco e l'installazione di cavo metallico (data di scatto del 30/11/2020)

Foto 11 - Rilievo fotografico del tratto iniziale del sentiero oggetto di recupero (Intervento di recupero comporterà la risistemazione del tracciato attraverso la risistemazione del materiale presente in loco (data di scatto del 30/11/2020)

I TECNICI Dott. Geol. Brunello FORFORI – Via VII Luglio 34, 54033 – CARRARA (MS) Dott. Agron. Alberto DAZZI – Via Campo d'Appio 142/A, 54033 – CARRARA (MS)	TIMBRI
LAVORO INTEGRAZIONI AL PROGETTO DI RIATTIVAZIONE E COLTIVAZIONE DELLA CAVA "BACOLAIO DI CIMA" SITA NEL BACINO DI ACQUABIANCA COMUNE DI MINUCCIANO (LU)	
COMMITTENTE STONE WORKING, S. A. DE C. V. – Calle Estocolmo, n°594 Colonia el Campestre C.P. 35080, Gomez Palacio Durango, Messico – stoneworking@pec.it	OGGETTO INTERVENTI DI RIPRISTINO PREVISTI SU VIA DI LIZZA E VECCHIO SENTIERO CAI
SCALA: 1 : 500 DATA: 25/01/2021	IL LEGALE RAPPRESENTANTE Sig. Davide PARDINI
	TAV 22/A