

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0001167 del 22-03-2021 in arrivo Cat.1 Cla. 1






















Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0001167 del 22-03-2021 in arrivo Cat.1 Cla. 1

LEGENDA FOTOGRAFIE

1. CAVA PIASTRICIONI - galleria destra
frattura beante che attraversa in diagonale soffitto e pareti
2. CAVA PIASTRAIO - galleria livello 1
frattura in area in cui è inibito il taglio con mezzi che utilizzano acqua
3. CAVA PIASTRAIO - galleria livello 3
i blocchi nascondono una grotta intercettata
4. CAVA PIASTRAIO - galleria livello 3
particolare della grotta intercettata in foto 3 nascosta dai blocchi
5. CAVA PIASTRAIO - galleria livello 2
muratura di frattura con mattoni
6. CAVA PIASTRAIO - galleria livello 2
muratura di frattura con mattoni
7. CAVA PIASTRAIO - galleria livello 1
frattura beante sprigionante acqua da parete livello 1
8. CAVA PIASTRAIO - galleria livello 1
frattura molto grande a soffitto. Si intravede una scaletta in sito (lasciata dagli speleo?)
9. CAVA PIASTRAIO
la situazione reale mostra evidenze non presenti nella planimetria attuale. Qui la gradonata di blocchi sembra preannunciare la costruzione di una rampa per accedere a una galleria superiore
10. CAVA PIASTRAIO - galleria livello 1
inquinamento da oli dispersi da mezzo meccanico
11. CAVA PIASTRAIO - galleria livello 1
inquinamento da oli dispersi da compressore
12. CAVA PIASTRAIO - galleria livello 1
inquinamento da marmettola lasciata in sito e non accantonata