



LEGENDA

SEGNI CONVENZIONALI

-  Puntii e quote relative rilievo topografico strumentale
-  Quote cielo e pavimento principali del sotterraneo espresse in m s.l.m.
-  Edifici e servizi (cabina elettrica, box, etc.)
-  Pilastrini/setti del sotterraneo
-  Gallerie esistenti - stato attuale (colore in relazione della quota pavimento)
-  Rampe interne di collegamento
-  Aree allagate riletate solo parzialmente
-  Variazioni morfologico-altimetriche dei tetti del sotterraneo con relativi punti quotati
-  Pozzi, camini ed aperture con relativo numero di identificazione - intervento di messa in sicurezza dall'esterno con reti elettrosaldate e barriere in paletti e rete metallica
-  Muri a gravità in blocchi di marmo

DISCONTINUITA' E CARATTERISTICHE STRUTTURALI

-  Discontinuità principali riletate nel sito
-  Misure del "Verso" di macchia - S1
-  Forzature - fratture di tensione
-  Limiti ed andamento delle principali aree cataclastiche - "finimenti"
-  Andamento delle principali discontinuità pervasive riletate a tetto del sotterraneo

-  Detrito
-  Formazioni lapidee: marmi s.s., marmi dolomitici e dolomie

STUDIO DI GEOLOGIA		TIMBRO
Dott. Geol. Brunello FORFORI - Via VII Luglio 34, 54033 - CARRARA (MS)		
LAVORO		
VARIANTE IN RIDUZIONE AL PIANO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA ROMANA M-11 SITA NEL BACINO DI FONDONE-CERIGNANO NEL COMUNE DI MASSA (MS)		
COMMITTENTE		OGGETTO
TURBA CAVA ROMANA Srl Via Fosse del Frigido, 9 - 54100 MASSA		CARTA DELLE FRATTURE
SCALA:	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	TAV
1 : 500		11
DATA:		
11/11/2019		