




- LEGENDA**
- Fratture individuate a parete nei rilievi precedenti
  - Tracce fratture a tetto individuate nei rilievi precedenti
  - Fratture individuate a parete nell'ultimo rilievo Gennaio 2020
  - Tracce fratture a tetto individuate nell'ultimo rilievo Gennaio 2020
  - Fratture individuate a parete nel rilievo Settembre 2019
  - Tracce fratture a tetto individuate nel rilievo Settembre 2019
  - Le fratture verdi, viola e rosse visibili nelle tavole sono state individuate nei vari rilievi svolti negli anni precedenti al 2019



**COMUNE DI STAZZEMA**  
PROVINCIA DI LUCCA

**VARIANTE "A VOLUME ZERO" AL PIANO DI COLTIVAZIONE DELLE CAVE DENOMINATE "TAVOLINI A e B"**

ESERCENTE: COOP. CONDOMINI LAVORATORI BENI SOCIALI DI LEVIGLIANI s.r.l.      TITOLO: CARTA DELLE FRATTURE

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.
B			
A			
IL TECNICO:	Dott. Ing. MASSIMO GARDENATO Responsabile Studio		SCALA: 1:500 1:1.000
		DATA: MARZO 2021	TAV. N. <b>10</b> REV. <b>0</b>

**ROC**  
Rock engineering & environmental assessment